

Mallirakennus Oy

Työmaaraportti

Keittiön remontti

Työmaa ESIMERKKI-TM-2026-001

Asiakas: Esimerkkikoti

Laadittu 10.9.2026 klo 17.00 (Suomen aika)
Ajanjakso: koko työmaa
3 julkaistua merkintää · 1 kuvaa

Raportti sisältää yrityksen asiakkaalle julkaisemat päivämerkinnät, puutteet ja luovutustarkistukset. Tilat kuvaavat raportin laatimishetkeä.

Raportin merkinnät

- 10.9.2026 · Kalusteiden asennus ja viimeistely
- 10.9.2026 · Työtason päätysauman viimeistely
- 10.9.2026 · Luovutuksen yhteenveto

Mallirakennus Oy · ESIMERKKI-TM-2026-001


Päivämerkintä · 10.9.2026 klo 12.00

1. Kalusteiden asennus ja viimeistely

Tila: Valmis

Keittiön kalusteiden asennus on viimeistely. Ovien käynti ja laatikoiden toiminta tarkistettiin. Työtaso ja kalusteiden pinnat käytiin läpi ennen luovutusta.

Tämä raportti näyttää esimerkkiremontin lopputilanteen. Kaikki tiedot ja kuvitus ovat fiktiivisiä.



Kuva 1 · Havainnekuva keittiön kalusteista. Fiktiivinen esimerkki, ei asiakkaan työmaakuva.

Mallirakennus Oy · ESIMERKKI-TM-2026-001

Puute · 10.9.2026 klo 13.30

2. Työtason päätysauman viimeistely

Tila: Valmis

Tarkistuksessa havaittu viimeistelytarve kirjattiin puutteeksi. Päätysauma viimeisteltiin ja tarkistettiin uudelleen. Puute on merkitty valmiiksi tässä esimerkissä.

Mallirakennus Oy · ESIMERKKI-TM-2026-001

Luovutustarkistus · 10.9.2026 klo 16.30

3. Luovutuksen yhteenveto

Tila: Valmis

Sovitut työt, kirjatut puutteet sekä keittiön käyttöön liittyvät ohjeet käytiin läpi asiakkaan kanssa. Alla on esimerkki täytetystä luovutuksen tarkistuslistasta.

Tarkistuslista

- [x] Sovitut työt tarkistettu
- [x] Puutteet kirjattu
- [x] Työalue siivottu
- [x] Ohjeet ja dokumentit käyty läpi asiakkaan kanssa